

Daňový doklad

Faktúra č.: 2011/063

BENEFIT, Zariadenie sociálnych služieb 951 44 Ludovítová	
Došlo: 18.3.2011	
Číslo: 97/2011	Pril.:
Vybavené: Právy	Referent:

Dodávateľ:	Registr. na OU Nitra Živ. list č. 403-8453
AUTOMAN Pavol Seman Jánskeho 21 949 01 Nitra	
IČO: 35338172	Tel: 037/ 7783 789
DIČ: 1020403846	
IČ DPH: SK1020403846	
Peňažný ústav: Volksbank Slovensko a.s. Číslo účtu: 4220156806/3100	

Odberateľ:	
BENEFIT Zariadenie sociálnych služieb 951 44 Ludovítová	
IČO: 00654159	
DIČ: 2021090115	
IČ DPH: SK2021090115	
Peňažný ústav: Číslo účtu:	

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 17.03.2011
Dátum dodania: 17.03.2011
Dátum splatnosti: 24.03.2011

Faktúrujeme Vám za opravu na vozidle VW Golf
ŠPZ NR928CH podľa priloženej kalkulácie č.SK0780
vaša objednávka č.3/2011 celkovú sumu

Prílohy: 1 ks
Vystavil: Seman
Pečiatka, podpis:

AUTOMAN
Pavol Seman
Jánskeho 21, 949 01 NITRA
IČO:35 338 172 DIČ:1020403846
IČ DPH:SK1020403846

EUR bez DPH: 114,73
EUR DPH: 22,95

Celkom EUR: 137,68

Kalkulácia

Klient: BENEFIT
Referenčné číslo: SK0780
Značka / Model / Typ: VOLKSWAGEN / Golf III. 5dv. (1H) 91-98 / Golf 1.4 CL [8.1991]
ETG-Národný kód: 2075
Evidenčné číslo: NR928CH
Dátum: 16.3.2011

Mechanik	Druh	Pracovný čas	Zrážka za združenú prácu	Práca	Materiál
46501900	Brzdový kotúč (L) 24011201061/M	V	0,70	11,69	14,30
46501900	Brzdový kotúč (P)	V	0,70	11,69	14,30
46362000	Súprava brzdového obloženia RE60900-AF/M	V	0,00	0,70	30,90
47085500	Výmena brzdovej kvapaliny	V	0,40	6,68	3,80
NN	Destilovaná voda dolieť do chladíča	VC	0,10	1,67	0,30
NN	Servisná prehliadka predné tlmiče-odporúčaná výmena, zadné silenbloky predného ramena-odporúčaná výmena	S	0,80	13,36	0,00
NN	Žiarovka obrysová (LZ)	V	0,10	1,67	0,70
NN	Žiarovka obrysová (PZ)	V	0,10	1,67	0,70
Práca				48,43	
Materiál					65,00
Mechanik celkom					€ 113,43

Zhrnutie / Rekapitulácia	Hod. sadzba	Pracovný čas	Práca	Materiál
Mechanik	16,70	2,90	48,43	65,00
Drobný a spotrebný materiál (2,00 %)				1,30
Práca celkom			48,43	
Materiál celkom				66,30
Náklady na opravu bez DPH				114,73
DPH (20,00 %)				22,95
Náklady na opravu s DPH				€ 137,68